



E : 1 / 2 5 0




PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION




E : 1 / 5 0 0




LEYENDA

1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLUMEN



2- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE Fachada Y MEDIANERAS



3- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA



4- NIVEL CATALOGACION Y GRADO DE PROTECCION

	NIVEL	PROTECCION	NIVEL	CONDICIONES	NIVEL	PROTECCION
	NIVEL 1	PROTECCION INTEGRAL	Conservación Restauración	Reforma parcial Restauración Realización	Demolición Destrucción Otra nueva	
	NIVEL 2	PROTECCION TIPOLOGICO-ESTRUCTURAL	Conservación Restauración	Reconstrucción Reforma parcial Realización	Demolición Destrucción Otra nueva	
	NIVEL 3	PROTECCION AMBIENTAL-1	Conservación Restauración Rehabilitación	Otra nueva Realización	Demolición Destrucción interior Destrucción exterior	
	NIVEL 3	PROTECCION SINGULAR	Conservación Restauración Rehabilitación	Demolición Destrucción Destrucción		
	NIVEL 4	PROTECCION AMBIENTAL-2	Conservación Restauración Rehabilitación	Demolición Destrucción Destrucción		

NOTA: Los elementos impropios y determinaciones se señalan sin perjuicio de aquellos que se deduzcan de la aplicación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO DE PENÍSCOLA 1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 99084 Nº hoja: 21

EQUIPO REDACTOR:
PEPA BALAGUER DEZCALLAR · BEATRIZ CURELLS ROS · LUIS VIGEN BANZO