



PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION




E : 1 / 5 0 0




LEYENDA

- 1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLUMEN**
- PARCELA APTA PARA LA EDIFICACION
 - Elemento Impropio
 - Determinación
 - ALTURA MAXIMA EDIFICABLE
 - Determinación
 - ATOSOS
 - Elemento Impropio
 - Determinación
 - ALTURA MAXIMA DE CORONACION
 - Elemento Impropio
 - Determinación



- 2- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE FACHADA Y MEDIANERAS**
- COMPOSICION
 - Elemento Impropio
 - Relacion macizo/hueco
 - Ejes de simetria
 - APERTURA DE NUEVOS HUECOS
 - Determinación
 - HUECOS, POR LA FORMA Y DIMENSIONES
 - Elemento Impropio
 - TRATAMIENTO DE LOS REVESTIMIENTOS
 - Elemento Impropio
 - CUERPOS VOLADOS
 - Elemento Impropio
 - CERRAMERIA
 - Elemento Impropio
 - CARPINTERIA
 - Elemento Impropio
 - OTROS ELEMENTOS
 - Elemento Impropio



- 3- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA**
- MATERIALES
 - Elemento Impropio
 - CUERPOS CONSTRUIDOS O ARANADOS
 - Elemento Impropio
 - ESPONJONES
 - OPORTOS
 - OPORTOS



4- NIVEL CATALOGACION Y GRADO DE PROTECCION

	NIVEL	PROTECCION	NIVEL	PROTECCION	NIVEL	PROTECCION	NIVEL	PROTECCION
Conservación	Restauración	Conservación	Restauración	Conservación	Restauración	Conservación	Restauración	Conservación
Reforma parcial	Rehabilitación	Reforma parcial	Rehabilitación	Reforma parcial	Rehabilitación	Reforma parcial	Rehabilitación	Reforma parcial
Demolición	Demolición	Demolición	Demolición	Demolición	Demolición	Demolición	Demolición	Demolición
Otra nueva	Otra nueva	Otra nueva	Otra nueva	Otra nueva	Otra nueva	Otra nueva	Otra nueva	Otra nueva

NOTA: Los elementos impropios y determinaciones se señalan sin perjuicio de aquellos que se deduzcan de la optación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO - ARTISTICO DE PENÍSCOLA 1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 98094 Nº hoja: 22

EQUIPO REDACTOR:
PEPA BALAGUER DECALLAR - BEATRIZ CURELLS ROS - LUIS VIGEN BANZO